

杭州市地铁建设施工区域专项管理协调小组

杭地铁专办〔2021〕13号

杭州市地铁建设施工区域专项管理 10月份情况通报

各成员单位：

10月地铁建设施工共110个站点。其中，92个站点处于围护结构、主体结构、附属结构等施工阶段，18个站点处于道路恢复施工未移交阶段。结合各有关部门日常监管及各区对地铁建设工地的督查排名，现将相关情况通报如下：

一、建设单位责任落实情况

市地铁集团落实建设单位主体责任亮点方面，一是做好自查自纠，结合“美丽杭州”创建长效管理工作对全线地铁工地围挡、道路、绿化等问题共自查816项，整改816项，整改率为100%，二是按照《杭州市“迎亚运”市容市貌整治工作方案》对杆件、箱体、标牌、电子走字屏等设施进行重点检查，发现杆件及附属设施缺失、破损14处，已修复14处，整改率达到100%。不足方面，临时保通道路坑洞不平、交通护栏倾倒破损、围挡缺亮

等问题仍多发，建设单位对落实施工单位施工区域管理责任有待进一步加强。

二、市级监管情况

（一）工作开展情况

一是开展互查互评，本月市地铁专班开展了地铁建设工程临时保通道路互查互评活动，分组对3号线、7号线、9号线、机场线等相关站点进行现场检查 and 交流，强化专业监管力度和问题处置质量。二是宣贯标准要求，为进一步做好地铁建设项目临时保通道路管理，市地铁专班发文转发《工程建设期间临时保通道路设计导则（试行）》《杭州市工程建设期间临时保通道路维护要求》，并组织宣贯，要求相关建设单位、管理部门抓好落实。三是强化节日保障，国庆假日期间市地铁专班落实各区专班加大对属地站点管理力度，并抽查了部分点位情况，要求立即整改存在问题，确保节日期间施工区域环境安全平稳。四是部门联合检查，市城管局、市建委、市交管局等成员单位共联合检查工地420个（次），发现问题857个，均已交办属地专办督促整改。

（二）存在问题情况

市级监管中以下问题较为突出：一是道路破损问题，如余杭区4号线勾阳路站，拱墅区10号线莫干山路站，西湖区文三路站等站点临时保通道路坑洼破损较为突出；二是噪音问题，如西湖区文三路与学院路交叉口路面放置铁板，文三西路、学院路部分路段井盖松动，车辆经过产生噪音扰民。三是现场环境问题，如

萧山区机场快线 7#风井，场内积泥、垃圾非常严重，施工区域环境管理落实不到位。

三、区级监管情况

本月各区专办共开展地铁施工区域联合检查 42 次，发送抄告单 103 份，检查发现问题 1323 个，督促责任单位整改 1323 个，整改率为 100%。亮点：上城区对排水设施养护不到位的机场快线 7 标进行现场约谈处置，并当场开具接调单和责令整改单，同时要求施工单位切实加大现场管理，杜绝污水、泥浆水入河；西湖区继续发挥民生沟通协调线上平台作用，10 月份对接处理地铁施工区域病害、应急情况约 500 次，反馈率 98%以上，第一时间解决社会关切；拱墅区专项约谈考核排名靠后的 10 号线莫干山路站、10 号线隐秀路站和 3 号线大关路站施工站点，要求进一步加强巡查和修复力度，形成解决问题闭环。不足：余杭区对辖区站点监管力度仍需加大，应用好末位约谈、升级抄告、强化考核、联合执法等管理措施，多措并举提高管理成效。

四、下步工作计划

一是提高行业指导力度。根据地铁建设道路恢复计划，要求各区专班提高属地住建、城管、交警等部门的行业管理，对近期恢复的道路加大协调指导力度，保质保量协助做好相关收尾工作。

二是增强冬季应急能力。要求各区督促责任单位备足冬季防冻抗雪处置物质设备，对围挡喷淋、场地冲洗等易结冰流程提高

关注，适时调整措施。

（三）压实安全生产责任。持续提高安全生产意识，加强巡查，对路面坑洼、钢板、窞井、围挡、护栏等部位加大关注，及时处置安全生产隐患，保障施工区域环境安全平稳。

- 附表：1. 10 月份各城区得分及排名情况
2. 10 月份各区专班检查情况统计表
3. 10 月份地铁建设工程评比排名表

杭州市地铁建设工程施工区域专项管理协调小组

2021 年 11 月 10 日

抄送：市府办六处，市考评办、市轨道办，缪承潮、胡伟、丁狄刚，李磊、楼建忠，上城区、拱墅区、西湖区、萧山区、余杭区、临平区政府区长

附表 1: 10 月份各城区得分及排名情况

城区	得分											难度系数	调整得分	排名
	施工围挡	工地扬尘	施工便道	现场环境	绿化保护	施工噪音	交通管理	施工投诉	数字城管采集	专办集中督查	总分			
上城区	9.4	9.4	9.6	9.4	9	5	4.4	8.5	20	9.5	94.2	1.01	95.1	1
拱墅区	9.5	9.5	9.3	9.4	9	5	3.6	9.5	10.5	9.4	84.7	1.01	85.5	6
西湖区	9.5	9.4	9.3	9.4	9.2	5	3.5	8.5	19	9.3	92.1	1.01	93.0	5
萧山区	9.5	9.3	9.4	9.5	9	5	3.4	10	20	9.2	94.3	1	94.3	3
余杭区	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	5	4.1	9.5	20	9.2	94.4	1	94.4	2
临平区	9.5	9.4	9.4	9.4	9.2	5	3.3	10	20	9.2	94.4	0.99	93.5	4

注：站点数量在 1-10 之间的难度系数为 0.99，站点数量在 11-20 之间的难度系数为 1，站点数量在 21-30 之间的难度系数为 1.01，站点数量在 31 以上的难度系数为 1.02。

附表 2: 10 月份各区专班检查情况统计表

城区	问题(个)	其中						整改(个)	整改率(%)	抄告单(份)	联合检查(次)
		道路坑洞	道路沉降	道路车辙	道路龟裂	积泥积水	井盖破损沉降				
上城	45	26	3	3	10	2	1	45	100%	25	7
拱墅	977	295	194	46	386	15	41	977	100%	25	25
西湖	259	123	16	18	86	9	7	259	100%	37	3
萧山	5	3			1	1		5	100%		4
余杭	30	13		1	15	1		30	100%	14	1
临平	7	1	0	2	0	4	0	7	100%	2	2
合计	1323	461	213	70	498	32	49	1323	100%	103	42

附表 3: 10 月份地铁建设工程评比排名表

最好		
城区	站点	施工单位
上城区	三号线新风路风井站	中铁十一局集团有限公司
萧山区	7 号线建设三路站	中铁四局集团有限公司
西湖区	机场快线西溪湿地站	中铁十二局集团有限公司
最差		
城区	站点	施工单位
余杭区	机场线火车西站	中铁四局集团有限公司
拱墅区	10 号线莫干山路站	中铁一局集团有限公司
萧山区	机场线 7#风井	中铁隧道局集团有限公司